


PULSE O-METER

パルスゼロメーター [非医療用]

指の血流に影響を受けやすいので、指先が冷たいときなどセンサーが正常に測定できない場合があります。



内蔵された高品質センサー



大切な毎日の体調管理に

簡単！ 指を入れてボタンを押すだけ簡単測定！

指を離すと自動シャットアウト

数値の目安

血中酸素飽和度

体調のパロメーターを気軽にチェック！！

心拍数

体調指数

正常値は 96%～98%
(安静時)
90%以上を維持する必要があります。

心拍数

正常値 (45～85)
要経過観察、生活改善
(40～44、86～100)
要医療 (～39、101～)



上下左右
縦横表示
変更

見る
見せる